





## Безопасность при работе с сосудами под давлением

### Памятка для уполномоченного

№8



**ЗАПРЕЩЕНО** использовать манометры, у которых  
- отсутствует пломба или клеймо о поверке  
- просрочен срок проверки (не реже 1 раз в год)  
- стрелка при выключении не возвращается к нулю  
- разбито стекло или имеются повреждения



**СРОКИ ПРОВЕРКИ МАНОМЕТРА**

- посадка на "ноль" один раз в смену
- контрольная проверка один раз в 6 месяцев
- проверка с установкой клейма или пломбы один раз в 12 месяцев



## **Безопасность при работе с сосудами под давлением**

### Опасные факторы:

- износ (коррозия) стенок сосуда, трубопровода;
- превышение давления воздуха;
- гидравлический удар;
- воспламенение паров и масел внутри сосуда;
- недостаточная освещенность рабочего места.

### Обрати внимание:

- на места передвижения персонала, подходы к зданиям и сооружениям, освещенность рабочего места, вытяжную вентиляцию;
- на наличие и исправность ограждений и предохранительных приспособлений для всех вращающихся и подвижных деталей;
- на наличие и исправность проводов, кнопок управления, рубильника, предохранителей, защитного заземления, зануления;
- давление в неисправном сосуде должно быть снижено до атмосферного;
- на исправность самого сосуда (визуальным осмотром проверить отсутствие на корпусе трещин, выпуклостей, разрывов прокладок, надежность болтовых и резьбовых соединений);
- на исправность манометра (цельность стекла, наличие пломбы или клейма, отметки о проведении проверки, наличие красной черты, указывающей рабочее давление в сосуде, наличие между манометром и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства);
- на исправность предохранительного клапана;
- на исправность запорной и запорно-регулирующей арматуры (наличие маркировки с номерами соответствующие схеме, наличие надписей с указанием направления вращения маховика при открывании и закрывании арматуры);
- на наличие на сосуде надписей (регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотра (ВО) и гидравлического испытания (ГИ));
- на наличие конденсата в сосуде, при наличии конденсата в сосуде передать обслуживающему персоналу.

### Помни о безопасности:

- **не допускается** работать на оборудовании с оборванным заземляющим проводом, а также при отсутствии или неисправности блокировочных устройств;
- ремонт сосудов и их функциональных элементов, находящихся под давлением – **недопустим**;
- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам, работу с сосудом необходимо **остановить**;
- **запрещено** работать с неисправными предохранительными блокировочными устройствами;
- немедленно **прекратить** работу с сосудом, если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, не смотря на меры, принятые персоналом;
- при наличии давления **запрещается** подтягивать болты и заменять прокладки;
- **запрещается** отогревать сосуд открытым огнем;
- наносить красную черту рабочего давления на стекло манометра **запрещается**;
- **запрещено** работать с неисправными указателями уровня жидкости;
- сосуд должен быть **выключен** при неисправности или неполном количестве крепежных деталей крышек и люков.