




Безопасность при работе с электроинструментом

Памятка для уполномоченного

№5

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬ:



СОБЛЮДАЙ ОСТОРОЖНОСТЬ



пользоваться погнутыми сверлами, шпинделями и шпильками

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента руками

тормозить вращающийся круг нажимом на него каким-либо предметом или руками

НЕ ДОПУСКАЙ СОПРИКОСНОВЕНИЯ КАБЕЛЯ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать электроинструментом, не защищенном от влаги, в дождь или снегопад



оберегай кабель от воды и масла

не ставь тяжелые предметы



ВЫДЕРНИ ИЗ СЕТИ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ



при смене рабочего инструмента



при переносе инструмента на другое рабочее место



при заклинивании инструмента и внезапном отключении



в перерывах и по окончании работы

К работе допускаются только лица с квалификационной группой по электробезопасности (не ниже II-й для электроинструмента I класса в помещениях с повышенной опасностью). Техническое обслуживание, ремонт и периодическую проверку проводит только

персонал с группой не ниже III-й. Использовать инструмент с просроченной датой проверки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Ответственное лицо обязано вести журнал учета, проверки и ремонта электроинструмента.



Безопасность при работе с электроинструментом

Опасные факторы:

- электрический ток;
- потеря равновесия и падения из-за недостаточной устойчивости инструмента;
- вибрация и шум при проведении рабочего процесса;
- острые кромки, заусенцы на поверхности обрабатываемых деталей, инструмента;
- вращающиеся детали и узлы инструмента;
- отлетающие осколки от разрушающихся предметов под воздействием внешних сил.

Что необходимо делать перед началом работы:

- проверить рабочее место и подходы к нему, убрать лишние предметы;
- подготовить очки для защиты зрения от летящей пыли, искр, стружек, опилок;
- проверить наличие всех комплектующих и надежное закрепление съемных/сменных деталей используемого инструмента;
- проверить исправность пусковой кнопки/выключателя (можно проверить на холостом ходу);
- убедиться в наличии предписанных инструкцией защитных кожухов;
- проверить недоступность токопроводящих частей для случайного прикосновения;
- проверить соответствие режущих частей (сверла, пилящие и абразивные диски) инструменту именно этого типа;
- все участки обрабатываемой поверхности должны хорошо освещаться, в первую очередь это требование соблюдается при работе с режущими, пилящими и сверлящими приборами;
- пол или поверхность лесов должны быть ровными, нескользкими, на них не должно лежать посторонних предметов;
- обрабатываемая поверхность должна быть прочно закреплена;
- сверлить стены и перегородки, в которых могут быть проложены кабели электропроводки, следует только при отключении их от источников питания.

Помни о безопасности:

- установку и снятие насадок и других сменных частей можно производить только при выключенном из сети приборе, любые манипуляции с частями работающего прибора **запрещены**;
- **запрещено** передавать управление прибором другим работникам, не имеющим квалификации и не прошедшим соответствующий инструктаж;
- **запрещено** сверлить, пилить и резать запрещается в скрытых зонах, где могут быть проложены инженерные коммуникации;
- разбирать и тем более проводить мелкий ремонт оборудования **запрещено** без отключения от сети питания;
- **запрещается** извлекать обрезки или стружку из-под движущихся частей электроинструмента до полной их остановки и выключения прибора из сети питания;
- до полной остановки движущихся частей **запрещается** прикасаться к ним руками или какими-либо предметами;
- **запрещено** пользоваться инструментом если на корпусе и любых других частях устройства есть серьезные видимые дефекты (сколы, трещины);
- **запрещается** пользоваться устройством если поврежден кабель или вилка;
- использовать устройство не прошедшую проверку или испытание **не допускается**.